

Характерні особливості

- Найвища покривна здатність
- Надміцна адгезія
- Відмінний універсальний блокувальник плям
- Швидке висихання
- Чудово розтікається та вирівнює поверхню
- Універсальний праймер для всіх типів поверхні
- Стійкість до плісняви

Рекомендований для нанесення на

Інтер'єр: Наноситься на нові чи попередньо пофарбовані поверхні із дерева, фанери, гіпсокартону, на стельову плитку, вогнетривку пластмасу (Formica®), оргаліт (Masonite®), керамічну плитку та вистояну штукатурку. **Екстер'єр:** Наноситься на нові чи попередньо пофарбовані поверхні з дерева, фіброцементу, сайдингових плит, алюмінію, оцинкованого металу, вистояної кладки та на попередньо пофарбовані поверхні з чорних металів.

Види забруднень: Плями від води, протікаючого таніну, диму, маркерів, кольорової крейди, ручок, олівців, нікотину, відбитки рук та пальців, побутові плями, наприклад від кави, та багато інших.

У випадках особливо складного забруднення можуть знадобитися 2 шари праймера. Залиште праймер до повного висихання для досягнення найкращих результатів.

FRESH START®

ВИСОКОПОКРИВНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРАЙМЕР

046

Загальний опис

100% акриловий праймер високої якості, для інтер'єрних / екстер'єрних поверхонь, який гарантує максимальну покривну здатність і однорідність фінішного покриття. Цей праймер рекомендується у тому випадку, коли потрібна значна зміна кольору. Він гарантує найкращу адгезію і добре лягає на складні поверхні. Крім того, цей праймер ефективно покриває та приховує більшість смолянистих плям. У випадку інтенсивного виділення смол необхідно наносити праймер на основі розчинника, щоб запобігти появі плям.

Застереження при нанесенні

- Не рекомендується для герметизації сирого соснового дерева і сучків.
- Не наносьте на тверді непористі поверхні, такі як глазурована кераміка і попередньо оброблені метали, оскільки для максимальної адгезії та висихання можуть знадобитися 3-4 дні.
- Не наносьте, коли температура повітря і поверхні нижче 40 °F (4,4 °C).

Інформація про продукт

Кольори — Стандарти:

Білий (00)

Праймер може тонуватися щонайбільше 2 унціями колорантів Genpex® від Benjamin Moore® на галон.

— Тонувальні бази:

База для глибоких кольорів (04)
(Якщо праймер тонується відповідно до вимог Benjamin Moore®, База для глибоких кольорів гарантує високу покривність, що є найбільш підходящою у випадку використання темних та інтенсивних кольорів.)

Тонуйте праймер виключно колорантами на водній основі Genpex® від Benjamin Moore®.

— Нестандартні кольори:

Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.

Сертифікати й атестати:

ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій

Відповідає вимогам Системи сертифікації в галузі проектування об'єктів енергоефективного та екологічного будівництва (LEED® v4 Credit)

Відповідає вимогам Спільної роботи для шкіл з високими показниками (CHPS)

Викиди виробу сертифіковані Департаментом громадського здоров'я Каліфорнії (CDPH v1 Emission Certified)

Галузевий інститут стандартизації лакофарбових покриттів MPI # 6, 17, 17 X-Green™, 39, 50, 50 X-Green™, 137, 137 X Green™

Клас А (0-25) на поверхнях, що не займаються, при випробуванні відповідно до ASTM E-84

Технічна допомога:

Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431 або ж відвідайте сайт www.benjaminmoore.com.ua

Технічні дані:

Білий колір

Тип фарби 100% акриловий латекс

Вид пігменту Диоксид титану

Масова частка сухого залишку 35,8%

Покривна здатність з галону при 400 – 450 Sq. Ft.
рекомендованій товщині плівки 37.16-41.8 м.кв.

Рекомендована товщина — Мокрої 3,8 міл

— Сухої 1,4 міл

Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.

Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH — На дотик 1 година
— Для другого шару 2 години

Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.

Висихає випаровуванням, коалесценцією

В'язкість 95±2 од. Кребса

Точка займання відсутня

Глянець / Блиск Низький блиск (7 – 12 @ 85°)

Температура поверхні при нанесенні — Мін. 40 °F (4,44 °C)
— Макс. 90 °F (32,22 °C)

Розбавлення Не розбавляйте.

Очищуючий розчинник чиста вода

Вага галона 10,7 lbs

Зберігати при темп.: — Мін. 40 °F (4,44 °C)
— Макс. 90 °F (32,22 °C)

Леткі органічні сполуки (ЛОС)

.36 фунтів/галон (0,33 кг/галон) Біла база - 44 грамів/літр
База для глибоких кольорів - 35 грамів/літр

Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чиста, суха й очищена від пилу, бруду, воску, мила, олив, мастила, водорозчинних матеріалів та плісняви. Видаліть усю фарбу, яка відшарувалася, і відшліфуйте ці ділянки, щоб вирівняти краї з прилягаючими поверхнями. Блискучі ділянки повинні бути заматовані. Поверхню з гіпсокартону необхідно очистити від шліфувального пилу.

Нова штукатурка і цегляна кладка повинні вистоятися протягом 30 днів перед нанесенням праймера. Витримана штукатурка повинна бути твердою, мати легкий блиск і максимум 10 PH. Пористість і м'якість штукатурної поверхні вказує на те, що поверхня не повністю висušена. Не рекомендовано шліфувати штукатурену /гіпсову поверхню, за допомогою ножа або інших гострих предметів, щоб не пошкодити покриття. Рекомендовано використовувати праймер до та після зашпаровування дірок. Литий пористий бетон та бетон з дуже гладкою поверхню повинен бути протравлений або зашліфований після видалення всіх рихлих часток і таких, що лушуться для покращення адгезії. Перед нанесенням праймеру необхідно очистити поверхню від пилу та рихлих часток. Дерев'яні поверхні повинні бути ретельно висušеними. Увага! Гладенька зібрана вагонка або дерев'яний сайдинг повинні бути зашліфовані піскоструменевим апаратом. Зняття «глянцевого розпилу» (мельничної глазурі, mill glaze) забезпечить належне проникнення праймеру в матеріал та адгезію.

Важкі для фарбування поверхні: Якщо на поверхні під фарбування виділяється танін або наявні плями від диму, алкідний праймер Benjamin Moore® нейтралізує їх. Продавець Benjamin Moore® у вашому регіоні може порекомендувати правильний праймер для ваших особливих потреб.

УВАГА! Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ

МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЙОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ. Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію за телефоном 1-800-424-LEAD чи завітавши на сайт www.epa.gov/lead

Вибір праймеру та фінішного покриття

Fresh Start® Високопокривний універсальний праймер підходить у більшості ситуацій. Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована. Раніше пофарбовану поверхню можна заґрунтувати за необхідності, або якщо є не заґрунтовані ділянки. Для досягнення максимальної покривної здатності використовуйте Fresh Start® Високопокривний універсальний праймер затонований у колір, наближений до кольору фінішного покриття. **Особлива примітка:** Певні кольори вимагають використання праймеру Deer Color Base Primer, затонованого за особливою рецептурною формулою для досягнення бажаного кольору. Проконсультуйтеся із продавцем у вашому регіоні.

Деревина, композитні матеріали на основі деревини:

Праймер: Fresh Start® Високопокривний універсальний праймер (046)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Смолянисті породи дерева (кедр та червоне дерево):

Праймер: Fresh Start® Високопокривний універсальний праймер (046) або Fresh Start® Багатоцільовий праймер на олійній основі (024)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Гіпсокартон:

Праймер: Fresh Start® Високопокривний універсальний праймер (046)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Штукатурка (вистояна):

Праймер: Fresh Start® Високопокривний універсальний праймер (046)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Кладка груба або з вибоїнам:

Праймер: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Литий або збірний бетон:

Праймер: Ultra Spec® Masonry Interior / Exterior 100% Acrylic Masonry Sealer (608) або Fresh Start® Високопокривний універсальний праймер (046)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Чорний метал (сталь та залізо):

Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Кольоровий метал (гальванізований метал та алюміній): Усі нові металеві поверхні повинні бути ретельно очищені від забруднень за допомогою Corotech® Oil & Grease Emulsifier (V600). Нові блискучі поверхні з кольорового металу, які будуть активно експлуатуватися, повинні бути зачищені особливо дрібним наждачним папером для покращення адгезії.

Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Повторне фарбування поверхонь: Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована праймером, вказаним вище.

Нанесення

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням і періодично перемішуйте під час робіт. Наносьте один або два шари. Нанесення фарби: Для досягнення найкращих результатів використовуйте фірмову щітку Benjamin Moore® преміальної якості з нейлону та поліестеру, преміальний валик Benjamin Moore® або схожий за якістю продукт. Фарбуйте, починаючи з нефарбованої ділянки вбік уже пофарбованої поверхні.

Праймер можна наносити також розпиленням.

Безповітряне розпилення: Тиск: 1500 - 2500

Сопло: .013 - .017

Розчинення/Очищення

Розведення не потрібне, за винятком з високою температурою повітря та поверхні під фарбування, а також при роботі з повітряним пульверизатором. Ніколи не додавайте інші фарби та розчинники.

Очищення Помийте обладнання водою з милом. Після закінчення робіт розпилювач необхідно сполоснути уй-спиритом, щоб не утворювалася іржа.

ВИКОРИСТАЙТЕ УВЕСЬ ВМІСТ БАНКИ АБО УТИЛІЗУЙТЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ. Сухі порожні банки можна утилізувати згідно з програмою утилізації тари. Магазин