

Характерні особливості

- Стійкість до здуття
- Висока покривність
- Чудова адгезія
- Для інтер'єру / екстер'єру
- Блокування плям
- Чудове зчеплення із фарбою
- Піддається шліфуванню
- На праймер можна наносити як латексне покриття, так і покриття на олійній основі

Рекомендований для нанесення на

Раніше пофарбовані поверхні або в якості ґрунтовки/герметика на деревину, гіпсокартон, кладку, стельову плитку та оргаліт (Masonite®). В екстер'єрі на нову або раніше пофарбовану деревину, на вистояну кладку, облицьовану ДВП, та прилягаючі металеві поверхні.

Види забруднень: Плями від води, проступаючого таніну/багату на танін деревину, диму, маркерів, кольорової крейди, ручок, олівців, нікотину, відбитки рук та пальців, побутові плями, наприклад від кави, та багато інших.

FRESH START®

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ПРАЙМЕР НА ОЛІЙНІЙ ОСНОВІ
ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ ТА ЕКСТЕР'ЄРУ 024

Загальний опис

Алкідний праймер преміальної якості для використання в якості ґрунтовки, герметика або блокатора плям. Створений для приховування більшості смолянистих плям, включаючи сліди від крейди, графіті, жирних слідів від пальців, плям в воді, плям від смол кедру та червоного дерева, асфальту, креозоту, плям від іржі та диму. Цю універсальну ґрунтовку можна наносити поверх покриття на олійній або латексній основі. А також вона добре показала себе як основа під усі види архітектурного фінішного покриття Benjamin Moore®.

Застереження при нанесенні

- Не наносьте на тверді непористі поверхні, такі як глазурована кераміка та метали, оскільки для максимальної адгезії та висихання можуть знадобитися 3-4 дні. Не наносьте на оцинкований метал.
- Не наносьте, коли температура повітря і поверхні нижче 50 °F (10 °C).

Інформація про продукт

Кольори — Стандартні:

Білий (00)

Праймер може тонуватися щонайбільше 2 унціями колорантів Genplex® від Benjamin Moore® на галон.

— Тонувальні бази:

База для глибоких кольорів (04)
База для глибоких кольорів гарантує високу покривність, що є найбільш підходящою у випадку використання темних та інтенсивних кольорів, якщо праймер тонується відповідно до вимог Benjamin Moore & Co.

— Нестандартні кольори:

Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.

Сертифікати й атестати:

Галузевий інститут стандартизації лакофарбових покриттів MPI # 5, 45 & 136

Клас А (0-25) на поверхнях, що не займаються, при випробуванні відповідно до ASTM E-84

РЕГІОН РЕГУЛЮВАННЯ ЛОС	ВІДПОВІДНІСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНИЙ	ТАК
ОТС	ТАК
ОТСII	НІ
CARB	ТАК
CARB07	НІ
UTAH	НІ
AZMC	ТАК
SCAQMD	НІ

Технічна допомога:

Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431 або ж відвідайте сайт www.benjaminmoore.com.ua

Технічні дані:

Тип фарби Алкід

Вид пігменту Диоксид титану

Масова частка сухого залишку 55,5%

Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки 450 — 550 кв. фт.
(27,87 — 37,16 м²)

Рекомендована товщина — Мокрої 3,2 міл
— Сухої 1,8 міл

Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.

Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH — На дотик 6 годин
— Для другого шару 8 годин

Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.

Висихає випаровуванням, коалесценцією

В'язкість 88±3 KU

Точка займання 113 °F (45 °C)

Глянець / Блиск Глибокоматовий

Температура поверхні при нанесенні — Мін. 50 °F (10 °C)
— Макс. 90 °F (32,2 °C)

Розбавлення Не розбавляйте.

Очищуючий розчинник Уайт-спірит

Вага галона 11,8 фунтів (4,62 кг)

Зберігати при темп.: — Мін. 40 °F (4,4 °C)
— Макс. 90 °F (32,2 °C)

Леткі органічні сполуки (ЛОС)

2,87 фунтів/галон (1,30 кг/галон) - 344 грамів/літр

Підготовка поверхні

Поверхні під фарбування повинні бути чистими, вистояними, сухими, без жиру, воску, іржі, крейди та старої фарби, яка осипається чи лущиться. **Увага!** Гладенька зібрана вагонка або дерев'яний сайдинг повинні бути зашліфовані піскоструменевим апаратом. Зняття «глянцевого розпилю» (мельничної глазури, mill glaze) забезпечить належне проникнення праймеру в матеріал та адгезію. Ділянки, що не перебувають під впливом погодних факторів, такі як карниз, стелі та навіси необхідно промити м'яким розчином та/або промити сильним потоком води з садового шланга, щоб видалити солі з поверхні, які можуть перешкоджати правильній адгезії. Зашпаруйте всі кріпильні отвори та ділянки, що потребують шпаклювання чи герметизації, і всю поверхню, якщо це необроблена деревина. Перед нанесенням фінішного покриття нанесіть праймер ще раз на всі зашпакльовані ділянки.

Необроблена кладка: Нова штукатурка або цегляна кладка повинні вистоятися протягом 30 днів перед нанесенням базового шару.

Усі поверхні повинні бути ретельно зачищені щіткою з жорсткою щетиною, щоб видалити всі сипкі частинки.

Складні для фарбування поверхні:

Benjamin Moore® пропонує низку спеціальних праймерів для нанесення на складні поверхні. Ваш продавець Benjamin Moore® може порадишити вам праймер, що вирішить саме вашу проблему і підійде для ваших потреб.

УВАГА! Зачищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЬОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ.

Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтра HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію за телефоном 1-800-424-LEAD чи завітавши на сайт www.epa.gov/lead.

Вибір праймеру та фінішного покриття

Для кращої покривності затонуйте праймер відтінком, наближеним до кольору фінішного покриття, особливо якщо потрібна значна зміна кольору. **Правильно затонована База для глибоких кольорів (024 04) важлива для досягнення найкращих результатів у покривності. Завдяки їй зменшується необхідність нанесення додаткових шарів у випадку значної зміни кольору.**

Гіпсокартон:

Праймер: Fresh Start® Багатоцільовий праймер на олійній основі (024) або Fresh Start® Багатоцільовий латексний праймер (N023)

Фінішне покриття: 1-2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Вистояна штукатурка:

Праймер: Fresh Start® Багатоцільовий праймер на олійній основі (024) або Fresh Start® Багатоцільовий латексний праймер (N023)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Деревина:

Праймер: Fresh Start® Багатоцільовий праймер на олійній основі (024)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Сайдингові плити:

Праймер: Fresh Start® Багатоцільовий праймер на олійній основі (024)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Кладка груба або з вибоїнам:

Праймер: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Фінішне покриття: 1-2 шари фінішного покриття Benjamin Moore®

Литий або збірний бетон:

Праймер: Fresh Start® Багатоцільовий праймер на олійній основі (024) або Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior 100% Acrylic Masonry Sealer (608)

Фінішне покриття: 1-2 шари фінішного покриття Benjamin Moore®

Чорний метал (сталь та залізо):

Праймер: Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06) або Fresh Start® Багатоцільовий праймер на олійній основі (024)

Фінішне покриття: 1-2 шари фінішного покриття Benjamin Moore®

Кольоровий метал (гальванізований метал та алюміній): Усі нові металеві поверхні повинні бути ретельно очищені від забруднень за допомогою Corotech® Oil & Grease Emulsifier (V600). Нові блискучі поверхні з кольорового металу, які будуть активно експлуатуватися,

повинні бути зачищені особливо дрібним наждачним папером для покращення адгезії.

Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

Тверді блискучі поверхні: Для оптимальної адгезії необхідно зашліфувати поверхню. Примітка: максимальної адгезії та твердості праймер досягає за 3-4 дні

Повторне фарбування поверхонь: Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована праймером, вказаним вище.

Нанесення

Перемішування фарби: Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням і періодично перемішуйте під час робіт. Нанесіть 1 або 2 шари одразу після ретельного перемішування. Два шари гарантують максимальну герметизацію та блокування плям. При локальному нанесенні, нанесенні подвійного шару або фінішного покриття дайте покриттю висохнути принаймні одну ніч між шарами. Для досягнення найкращих результатів використовуйте фірмову щітку Benjamin Moore® або щітку з нейлону та поліестеру, валик Benjamin Moore® або схожий за якістю продукт. Праймер можна наносити також розпиленням. Безповітряне розпилення: Тиск: 1500 – 2500 PSI. Сопло: .011 - .015

Розчинення/Очищення

Не розбавляйте. Не додавайте інші фарби, олії, сикативи або лаки.

Сполосніть обладнання уайт-спіритом.

УВАГА! - Якщо ви неправильно провели утилізацію, ганчір'я, сталеву вату, відпрацьовані матеріали, просочені продуктом, можуть самовільно зайнятися. Відразу після використання помістіть ганчір'я, сталеву вату або відпрацьовані матеріали в герметичну металеву ємність із водою. ВИКОРИСТАЙТЕ УВЕСЬ ВМІСТ БАНКИ АБО УТИЛІЗУЙТЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ. Цей продукт містить органічні розчинники, які можуть негативно впливати на навколишнє середовище при неправильному поводженні з ними. Забороняється утилізувати на сміттєзвалище відходи, що містять органічні розчинники або вільну рідину. Місцеві вимоги до утилізації можуть змінюватися; щодо можливих способів утилізації проконсультуйтеся з вашим відділом охорони здоров'я або відділом охорони навколишнього природного середовища.

Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки

УВАГА! ГОРЮЧА РІДИНА І ВИПАРИ. ТОКСИЧНІ ВИПАРИ. Вміст: Нафтові дистилати ШКІДЛИВИЙ ЧИ СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ В РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОРГАНІЗМ. НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРИВДИХАННІ. ВИКЛИКАЄ ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ, ШКИРИ І ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ.

Може викликати рак: Містить кристалічний діоксид кремнію, що при вдиханні розпиленого туману або шліфувального пилу може викликати рак. **ПРИМІТКА:** Повторний або тривалий контакт з органічними розчинниками може призвести до незворотного ураження мозку та нервової системи. Навмисно неправильне використання шляхом зловживання перебуванням під дією та вдихання концентрованих випарів може завдати шкоди або призвести до летального наслідку. Тримайте подалі від тепла та вогню. **Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні.** Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил. Уникати потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Щоб уникнути вдихання парів або розпиленого туману, відкрийте вікна та двері або скористайтеся іншими засобами, щоб забезпечити надходження свіжого повітря під час нанесення фарби та протягом її висихання. Якщо у вас слюзоточивість, головний біль або запаморочення, або якщо моніторинг повітря показує, що рівень випарів перевищує дозволених норми, правильно вдягніть відповідний респіратор (затверджений NIOSH) під час та після нанесення фарби. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРИВДИХАННІ. Потрапляння невеликої кількості випарів до дихальної системи може викликати легке чи серйозне пошкодження легень. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.



УВАГА Може викликати рак та порушення репродуктивної функції—
www.P65warnings.ca.gov

ПЕРША ДОПОМОГА: При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря. **У РАЗІ РОЗЛИВУ** – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення". **ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.**