

#### Відмінні риси:

- Надзвичайна укриваність за найменшу кількість шарів
- Технологія Color Lock® колір не вигорає
- Покриття стійке до цвілі
- Вміст ЛОС нуль
- Легка в нанесенні
- Самогрується на деяких поверхнях
- Легке видалення плям
- Приємна на дотик
- Легко миється

#### Рекомендована для:

Для нових або раніше фарбованих поверхонь з гіпсокартону, штукатурки, дерева, оброблених праймером або раніше пофарбованих металевих поверхонь, нових або раніше фарбованих поверхонь акустичних стель. Ідеальна для поверхонь де необхідна максимальна стійкість та незмінність кольору.

#### Опис:

Фарба створена за найкращою інноваційною технологією поєднання барвника і фарби для досягнення відмінної стійкості кольору та тривалої незмінної кольоропередачі. Окрім 100% акрилового латексу в даній фарбі використані фірмові смоли, що наділяють фарбу надзвичайними експлуатаційними характеристиками.

#### Обмеження:

Не наносити при температурі повітря і поверхні нижче 50° F (10° C).

Тонується виключно колорантами на водній основі Gennex®

#### Інформація про продукт

##### Сертифікація.

Zero VOC

Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84

Master Painter Institute MPI # 53, 53 X-Green™, 143 and 143 X-Green™  
Anti-microbial - This product contains antimicrobial additives that inhibit the growth of mold and mildew on the surface of the paint film.

Позначка Green Promise, від Benjamin Moore є гарантією компанії і вказує на те, що продукт відповідає або перевищує суворі екологічні стандарти, критерії ЛОС, критерії викидів, нанесення, миття, стирання, та пакування. Та фарба відповідає преміальній якості, якої ви очікуєте від Benjamin Moore.



##### Special Colors:

Contact your Benjamin Moore® representative.

##### — Бази тонування:

Benjamin Moore® Gennex® Bases 1X, 2X, 3X, & 4X

Перевірено третьою стороною, Відповідає

- LEED v4 Credit
- CDPH v1 Emission Certified
- Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools)
- VOC (in any color)=0
- Відповідає критеріям Green Seal™ GS-11 2015 standard

Детальні технічні данні ви можете отримати у вашого представника Benjamin Moore, дізнатися про нього можна: 1-866-708-9180 або на [www.benjaminmoore.com](http://www.benjaminmoore.com)

Леткі органічні сполуки (ЛОС) 0 грамів/літр будь-яка база. Будь-який колір.

##### Технічні дані.

**Тип:** акрил та фірмові смоли

**Тип пігменту:** TiO2

**Масова частка сухого залишку:** 47,8%.

**Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки:** 350-400 SqFt. (32,5 до 37,16 м2).

**Товщина плівки:** Мокрої: 4,3 міл.

Сухої: 2,1 міл.

Залежно від текстури поверхні і пористості. Переконайтесь що ви нанесли необхідну кількість фарби. Це забезпечить однорідність кольору і унеможливить перевитрату.

**Час висихання 77° F (25° C 50% RH):** на дотик: 1 година

для повторного нанесення 1-2 години

Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні. Висока вологість повітря та низька температура, збільшує час кристалізації.

**Глянець / Блиск:** матова/Matte (3 – 5 @ 85°)

**Розбавлення:** уточнюйте

**Висихання:** випаровування, коалісценцією .

**В'язкість:** 103 ±2 ед КУ.

**Точка займання:** ні.

**Температура поверхні при нанесенні:** Min. 50 °F (10 °C),

Max. 90 °F (32 °C).

**Розчинник для очищення:** чиста вода

**Вага:** 12,3 фунтів (5.57 кг)

**Температура зберігання:** Min. 40 °F (4,4 °C),

Max. 90 °F (32 °C).

## Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути суха і очищена від пилу, від бруду, пилу, жиру, олії, мила, воску, фарби що лущиться, водорозчинних матеріалів та плісняви. Видаліть фарбу, що лущиться чи відшаровується, очистіть піскоструменевим апаратом поверхню до рівної та гладкої. Близькі поверхні мають бути заматовані. Поверхні з гіпсокартону не мають містити шліфувального пилу. Обробіть праймером поверхню до і після заповнення отворів від цвяхів, тріщин та інших дефектів поверхні. Нові оштукатурені поверхні або поверхні з кладки, мають бути вистояні протягом 30 днів. Перед нанесенням базового покриття. Вистояна штукатурена поверхня має бути твердою, мати легкий блиск та максимальний рівень рН10. Пористість і м'якість штукатурної поверхні вказує на те, що поверхня не повністю висušена. Не рекомендовано шліфувати штукатурену /гіпсову поверхню, за допомогою ножа або інших гострих предметів, щоб не пошкодити покриття. Рекомендовано використовувати праймер до та після зашпарювання дірок. Литий пористий бетон та бетон з дуже гладкою поверхню повинен бути протравлений або зашліфований після видалення всіх рихлих та таких що лущаться часток, для покращення адгезії.

## Важкі для фарбування поверхні.

Benjamin Moore® пропонує ряд спеціальних праймерів для використання на складних для фарбування поверхнях, таких як смолянисті породи дерева, поверхні з плямами від олій, кольорових олівців, тверді глянцевої поверхні, оцинкований метал або інші, де адгезія фарби або нейтралізація плям є особливою проблемою. Продавець Benjamin Moore® у вашому регіоні може порекомендувати правильний праймер для ваших особливих потреб.

УВАГА! Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЙОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ. Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію за телефоном

1-800-424-LEAD чи завітавши на сайт [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead)

## Праймер/Фініш

Aura® Matte Finish є самогрунтуючою на певних поверхнях. Aura® буде виконувати роль праймера і фініша, забезпечуючи оптимальну основу для подальшого покриття. На нових нефарбованих поверхнях потрібно два шари; попередньо пофарбовані поверхні можуть бути пофарбовані 1 або 2 шарами фарби. Спеціальна примітка: Для певних глибоких кольорів необхідно використовувати Aura® Color Foundation, щоб досягти максимальної покривності та бажаного кольору верхнього покриття. Проконсультуйтеся у вашого представника Benjamin Moore

## Деревина та деревинімісткі матеріали

Праймер: Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023) або Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)  
Фінішне покриття 1 або 2 шари Aura® Matte Finish (522)  
**Смолянисті породи деревини (червоне дерево, кедр)**  
Праймер: Fresh Start® Multi-Purpose Oil Based Primer (024) або 1-2 шари або Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)  
Фінішне покриття 1 або 2 шари Aura® Matte Finish (522)

## Гіпсокартон/Штукатурка:

Праймер/Фініш 1 або 2 шари Aura® Matte Finish (522)

## Витримана кладка, нова (груба або з вибоїнами):

Праймер: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари Aura® Matte Finish (522).

## Литий або збірний бетон:

Праймер/1 або 2 шари Aura® Matte Finish (522)

## Чорний метал (залізо/сталь):

Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) or Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари of Regal® Select Premium Interior Paint & Primer, Matte (548).

## Гальванізований метал (алюміній):

Усі нові металеві поверхні повинні бути ретельно очищені. Рекомендовано використовувати Grease Emulsifier Corotech® V600 Нові блискучі кольорові металеві поверхні, які будуть активно експлуатуватися, повинні бути зачищені особливо дрібним наждачним папером для покращення адгезії.

Праймер/Не потрібен для відповідно підготовленої поверхні.

Фінішне покриття: 1 або 2 шари Aura® Matte Finish (522).

Фарбування ранше фарбованої поверхні. Дотримуйтесь вказівок вище для відповідного типу поверхні.

## Рекомендації з нанесення:

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням і періодично перемішуйте під час робіт. Застосовуйте такий самий спосіб фарбування як і для будь-якої інтер'єрної фарби з низьким вмістом ЛОС. Benjamin Moore® рекомендує тверду нейлон-поліестерову щітку.

Aura забезпечує відмінне розтікання та вирівнювання. Не набирайте зайву кількість фарби для вирівнювання слідів від щітки. Benjamin Moore® рекомендує стійкі до стікання фарби валики 3/8 для найкращих результатів.

Aura® висихає швидше за інші акрилові фарби, уникайте слідів на краях, нерівномірних прокрасів і дотримуйтесь «мокрого краю». Розкатайте вертикальні полоси 3-4 валика шириною.

Якщо край починає підсихати, або ви помітили, що пропустили пляму, дозвольте фарбі повністю висохнути, перш ніж виправити цю ділянку.

Ця фарба може наноситися розпиленням. Дотримуйтесь рекомендацій нижче:

Тиск: 1000-2000 psi, Тір 0.013-0.017.

Щітка: нейлон/поліестер. Валик 3/8 Aura.

## Розведення/Очищення:

Розведення: не потрібно, але якщо потрібно для отримання бажаних властивостей нанесення, можна додати невелику кількість чистої води. Ніколи не додайте інші фарби або розчинники. Промийте все обладнання у теплій мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути уайт-спіритом, щоб не утворивалася іржа. Не додавайте інші фарби чи розчинники!

## Інформація про безпеку та захист навколишнього середовища.

Фарбуйте лише в добре провітрюваному приміщенні. Не вдихайте розпилений туман і шліфувальний пил. Уникайте потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Використовуйте захисні окуляри та рукавички під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте сертифікований NIOSH респіратор, згідно з інструкціями виробника.

## Вігана доквілля та інформація з техніки безпеки

### УВАГА!

Використовуйте лише в добре вентиляваному приміщенні. Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил. Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Уникайте потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.

ПЕРША ДОПОМОГА: При потраплянні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потраплянні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря.

У РАЗІ РОЗЛИВУ – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення".

**ЗБЕРЕГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!  
БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ!**